



Қазақстан Республикасы, 101014,  
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы  
Озерное ауылы, Школьная көшесі,  
37 ғимарат  
БСН 050440003621  
Тел.87214937144

Республика Казахстан, 101014,  
Қарағандинская область, Осакаровский  
район, село Озерное, улица  
Школьная, здание 37  
БИН 050440003621  
Тел. 87214937144

07.10.2024ж. № 01-33/151

Начальнику ОЧС  
Осакаровского района  
подполковнику  
гражданской защиты  
Нурсентову Ш.О.

### ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению выявленных нарушений в КГУ «Общеобразовательная школа №13» отдела  
образования Осакаровского района  
управления образования Карагандинской области

№ п/п	Перечень выявленных нарушений, пункт требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения.	Проделанная работа по устранению выявленных нарушений.
1.	Автоматическая пожарная сигнализация в неисправном состоянии Основание: п.6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.29 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности)	Работа пожарной сигнализации будет восстановлена в ходе двухгодичного капитального ремонта (ПСД от мая 2023 года.) Проектом предусмотрено, в соответствии требованиям СП РК 3.02-111-2012 «Общеобразовательные организации» п.п.4.3.21, сопряжение проектируемой системы пожарной сигнализации с существующей телефонной сетью, через информатор телефонный «С2000-ИТ» (передача сигнала на ПЦН).
2.	Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропил и обрешетки чердачного помещения после ее проведения не проверялось лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» № 55 от 21.02.2022 года (п. 38 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности)	Стропила и обрешетка чердачных помещений обработаны огнезащитным составом «НЕГОРИН-МС», ТУ 2499-034-13238275-2006 ГОСТ 30495-2006, СТ РК 615-2001, ГОСТ 16363-98. Протокол испытаний №0752/7-Д от 17 июня 2024 года.

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ ОСАКАРОВ  
АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»  
Кіріс \_\_\_\_\_ Парақ / саны \_\_\_\_\_  
Қосымша \_\_\_\_\_ Парақ / саны \_\_\_\_\_  
2024 ж. 08.10.

3.	<p>Дверь чердачного помещения не закрыта на замок и отсутствует информация о месте хранения ключа.</p> <p>Основание: п.28 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.39 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)</p>	<p>Дверь чердачного помещения закрыта на ключ. Ключ хранится на вахте и второй ключ у завхоза.</p>
4	<p>Пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения и огнетушитель в столовой с истекшим сроком годности.</p> <p>Основание: п.18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.51 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)</p>	<p>В ходе капитального ремонта в школе проведен пожарный водопровод. Укомплектованы пожарные шкафы, где размещены пожарные шланги, огнетушители.</p>
5.	<p>В помещении столовой используется незакрепленная электрическая розетка</p> <p>Основание: подпункт 2 пункта 86«Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П 75 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности).</p>	<p>Исправлено.</p>
6.	<p>Допускается использование электрочайников без специальной подставки. Основание: п.86-4 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.77 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)</p>	<p>Исправлено</p>
7	<p>В кабинете учителя допускается соединение проводов при помощи скрутки. Основание: п. 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.82 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)</p>	<p>Электропроводка заменена на новую в ходе капитального ремонта.</p>
8.	<p>В кабинете труда допускается соединение проводов при помощи скрутки. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.83 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)</p>	<p>Электропроводка заменена на новую в ходе капитального ремонта</p>
9.	<p>В спальном помещении мини-центра соединительная коробка не обеспечена защитной крышкой. Основание: п. 82 «Правил пожарной безопасности» №55</p>	<p>Защитная крышка установлена.</p>

	от 21.02.2022 года (П.84 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)	
10	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняется лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённых приказом Министра энергетики РК от 19.03.2015 года №222. Основание: п. 67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21.02.2022 года (П.120 ПЛ в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности)	Систему пожарной сигнализации обслуживает ТОО «VIOXPOWER». Договор №78 от 2024.03.06

Директор




Л.В.Горбачева