

Акт №_____
обследования систем безопасности
и антитеррористической защищенности образовательных учреждений

«25 09 2024 года

Макарчик

Полное наименование и адрес объекта КРУЧ, школа-интернат
имени Марии Чамцовой ул. Мартина Лютера Кинга

Обследованием установлено:

Телевизионная система видеонаблюдения

(имеется/не имеется): имеется

- 1) Местонахождение системы видеонаблюдения(должна быть выведенана мониторы локального пункта наблюдения в специально выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизованной охраны в автоматизированном режиме)
- 2) Всего камер видеонаблюдения 40 из них: внутренних 32, по периметру 8, неисправных видеокамер 0, имеются ли мертвые зоны
- 3) Срок хранения информации:(должен быть не менее 30-ти суток) Более 30

Наличие охраны (частные охранные организации, штатная (сторожа и вахтеры)) НДО Краснодар № договора 18.01.2024г.

Полное наименование охранной организации и № договора

Тревожная кнопка(имеется/не имеется, исправна/не исправна) имеется

Полное наименование охранной организации куда выведена

Система охранной сигнализации(имеется/не имеется, исправна/не исправна) _____

Средства и система оповещения:(имеется/не имеется, исправна/не исправна) имеется

должна обеспечивать подачу звуковых и (или) световых сигналов, количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система управления контроля и доступом (СКУД), турникеты (имеется не имеется): имеется функционирует

Должностные лица органа внутренних дел:

(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Руководитель объекта (лицо его замещающее)

<u>Заместитель начальника</u> (должность)	<u>М.И.</u> (подпись)	<u>Лупарева АА</u> (фамилия, имя, отчество)
--	--------------------------	--

М.п.