

Акт № _____
обследования систем безопасности
и антитеррористической защищенности образовательных учреждений

«12» 08 2023 года

г. Москва

Полное наименование и адрес объекта УИП „ ул. Ш. Уалиханова “

Обследованием установлено:

Телевизионная система видеонаблюдения

(имеется/не имеется): имеется

- 1) Местонахождение системы видеонаблюдения (должна быть выведена на мониторы локального пункта наблюдения в специально выделенном помещении подразделения охраны либо пункта централизованной охраны в автоматизированном режиме)
- 2) Всего камер видеонаблюдения 40 из них: внутренних 32, по периметру 8, неисправных видеокамер нет, имеются ли мертвые зоны
- 3) Срок хранения информации: (должен быть не менее 30-ти суток) 33 дня

Наличие охраны (частные охранные организации, штатная (сторожа и вахтеры) Каркас - М.

Полное наименование охранной организации и № договора

Тревожная кнопка (имеется/не имеется, исправна/не исправна) имеется / исправна

Полное наименование охранной организации куда выведена

Система охранной сигнализации (имеется/не имеется, исправна/не исправна) имеется / исправна

Средства и система оповещения: (имеется/не имеется, исправна/не исправна) имеется / исправна

должна обеспечивать подачу звуковых и (или) световых сигналов, количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система управления контроля и доступом (СКУД), турникеты (имеется/не имеется): имеется, исправна

Должностные лица органа внутренних дел:

ст 411 ГЮ П ОМХ _____ Маринов Н.Н.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

411 ГЮ П _____ Колбышев А.Б.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель объекта (лицо его замещающее)

Зам. дир. по ВР _____ Сундуров А.А.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

