

Организация - заказчик Государственное учреждение "Отдел образования, физической культуры и спорта Осакаровского района"

Организация - поставщик ИП Батрудинов Р.Р.

АКТ № 11

о выявленных дефектах оборудования
согласно акта выполненных работ

Наименование объекта: ОШ с. Русского Ичаловского

Место нахождения объекта: с. Русское Ичаловский

В процессе диагностики нижеперечисленного оборудования, установленного на объекте заказчика обнаружены следующие дефекты:

Наименование оборудования	Тип, марка	Кол-во	Обнаруженные дефекты и проведенные работы
<u>Не установлено 2 датчика ИД-141</u>		<u>2</u>	<u>Результат монтажа датчиков ИД-141</u>
<u>АПС работает исправно</u>			
<u>Все зоны поджиганы</u>			

Представитель заказчика

директор
Должность

Рехлеева ТВ
Ф.И.О.

[Подпись]
Роспись

Представитель поставщика

Директор
Должность

Батрудинов Р.Р.
Ф.И.О.

[Подпись]
Роспись

Применяется при обнаружении дефектов в процессе ревизии или испытания оборудования

Акт составлен в 2-х экземплярах